

米易县经济信息化和科学技术局

2026 年第一季度安全生产突出问题曝光（建材）

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
1	2026/1/20	建材	1.1 个压力表未检定 2.1 个安全阀未校验 3. 未开展一季度重大事故隐患排查 4. 未制定 2026 年安全培训计划 5. 未见春节值班表 6.1 台未使用电焊机未断电 7. 部分配电箱、插线板屋顶有滴水情况 8. 打砖机配电箱旁使用火盆烤火 9. 原料输送皮带下方未设置防护网 10. 厂区集灰较厚，扬尘管控不到位 11. 原料堆场未覆盖，厂区环境脏乱差	
2	2026/1/21	建材	1. 未开展一季度重大事故隐患排查 2. 2026 年安全培训计划无重大事故隐患判定标准、有限空管理相关内容。 3. 未见春节值班表	
3	2026/1/26	建材	1. 未制定春节值班表 2. 检修区域乙炔气瓶无防倾倒措施 3. 危废库房告知牌无主要成分、危险情况、安全措施等信息	
4	2026/1/27	建材	1. 切边车间 5 吨行车起重重量限制器失效 2. 切边车间 5 吨行车导绳槽缺失 3. 未开展一季度重大事故隐患排查 4. 未制定 2026 年安全培训计划 5. 未制定春节值班表 6. 切边车间一吊钩防脱钩装置未恢复 7. 石粉临时堆场无防尘网 8. 部分灭火器检查记录不全 9. 切边车间行车检修平台无防护栏杆	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
5	2026/1/27	建材	<ol style="list-style-type: none"> 1.一台叉车安全带缺失 2.未开展一季度重大事故隐患排查 3.未制定 2026 年安全培训计划 4.未制定春节值班表 5.大锯车间 16 吨行车导绳槽缺失 6.大锯车间操作规程牌污损模糊不清 7.行车吊带磨损严重 8.机油库房无安全警示标志，堆放杂物 9.切板车间一吊钩防脱钩装置失效 	
6	2026/1/27	建材	<ol style="list-style-type: none"> 1.二车间一台叉车安全带无法正常使用 2.未开展一季度重大事故隐患排查 3.未制定 2026 年安全培训计划 4.未制定春节值班表 5.二车间检修库房氧气瓶与丙烷气瓶混放 6.二车间检修库房丙烷气瓶无防回火装置 7.1 名工作人员安全帽佩戴不规范（未系下额带） 	
7	2026/1/27	建材	<ol style="list-style-type: none"> 1.厂区中间罐体未张贴有限空间标识牌； 2.上下梯步缺少安全警示标识； 3.厂区环境卫生较差。 	
8	2026/1/28	建材	<ol style="list-style-type: none"> 1.未建立 2026 年重大事故隐患自查台账。 2.隐患排查整改台账未及时更新。 3.矿山作业平台不规范，平台上堆积有大量碎石。 4.生产车间料仓内外来车辆卸车时无现场指挥人员，卸车临边无车挡，无操作规程。 5.回转窑口过桥钢板使用钢丝绳悬吊，钢丝绳未使用绳扣。 	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
9	2026/2/2	建材	<ol style="list-style-type: none"> 1.未提供 2025 年 12 月、2026 年 1 月相关安全精神传达记录。 2.检查当日存在动火作业,未见当日动火作业票; 3.动火作业现场无监护人员。 4.1204 区域临边存在大块石头未清理; 5.1245 区域通道不畅通; 6.矿山缺少限速、安全警示标识; 7.车间沉淀池缺少标识牌; 8.车间氧气瓶、乙炔瓶暂存处位置设置不合理; 9.厂区安全警示标志老化模糊不清; 10.厂区内作业人员打扫卫生时未佩戴安全帽; 11.厂区动火作业点乙炔瓶和氧气瓶间距约 3 米; 12.现场开采域边坡高度约 47 米,为三个平台并段,形成一面墙开采,采场未按照设计进行建设; 13.在初步设计矿山总平面图划定的非爆破区域内存在爆破行为; 14.沙场公路边沙堆高度超过围挡。 	