

**米易县经济信息化和科学技术局**  
**2026 年第一季度安全生产突出问题曝光**  
**( 独立选厂 )**

| 序号 | 排查日期      | 行业领域 | 隐患问题  | 备注 |
|----|-----------|------|---|----|
| 1  | 2026/1/20 | 独立选厂 | <p>1.堆场临边未采取拦挡，存在石头掉落的隐患；</p> <p>2.厂区内摩托车未按规定停放。</p> <p>3.部分安全帽过期，有作业人员未佩戴安全帽；</p> <p>4.临时使用的乙炔瓶未采取防倾倒装置；</p> <p>5.蓄水池无“水深危险”安全警示标志；</p> <p>6.废机油桶未按规定集中存放在危废间；</p> <p>7.电瓶车停放充电区域未放置灭火器；</p> <p>8.选厂：螺旋选铁平台上堆放有大量杂物；</p> <p>9.选厂：部分控制柜面板字迹模糊不清，箱门未跨接；</p> <p>10.选厂：多处行车吊钩防脱扣失效，存在歪拉斜吊现场；</p> <p>11.选厂：二级选铁车间一电机转动部位无防护罩；</p> <p>12.选厂：部分闲置设备未挂牌；</p> <p>13.选厂：球磨车间皮带通道至行车检修平台无安全通道。</p> <p>14.尾矿库：交接班记录不规范；</p> <p>15.尾矿库：尾矿库储备的应急药品过期失效；</p> <p>16.尾矿库：施工现场未明确晾晒区、铺干区和压实区；</p> <p>17.尾矿库：施工区域未设置限速标识；</p> <p>18.尾矿库：未提供压实度检测、干容重测定资料。</p> |    |

| 序号 | 排查日期      | 行业领域 | 隐患问题   | 备注 |
|----|-----------|------|--|----|
| 2  | 2026/1/21 | 独立选厂 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.选厂部分标识牌老化模糊；</li> <li>2.乙炔满瓶存放点未正确使用防倾倒措施；</li> <li>3.1-5 磁选机尾矿泵电机旋转部位缺少安全警示标识，选钛原矿泵电机防水措施不到位；</li> <li>4.球磨车间 2 段行车小吊钩防脱扣置于外侧失效；</li> <li>5.个别安全帽过期。</li> </ol>  |    |
| 3  | 2026/1/21 | 独立选厂 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.一车间动力配电箱警示标志脱落；</li> <li>2.一车间一乙炔瓶未采取防暴晒措施,且防倾倒推车固定链过短；</li> <li>3.一车间乙炔临时存放点采用金属铁链固定；</li> <li>4.一车间边坡区域临边位置未设置有效防护措施；</li> <li>5.二车间乙炔瓶临时存放点乙炔瓶存放过多,且信息未公示；</li> <li>6.二车间维修点正在使用的乙炔瓶与氧气瓶安全距离不足。</li> </ol> |    |
| 4  | 2026/1/21 | 独立选厂 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.动火作业许可证填写不规范。</li> <li>2.尾矿库在建工程未设置避灾路线指示牌。</li> <li>3.干抛原料堆场装载机车速过快；</li> <li>4.3#鄂破下料皮带尾轮传动轴电机防护网破损；</li> <li>5.中破车间门口处配电箱严重变形。</li> </ol>  |    |
| 5  | 2026/1/27 | 独立选厂 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.冷却筒前端除尘漏水；</li> <li>2.环保平台喷淋水观察口缺少防护措施；</li> <li>3.二车间控制房内未设置消防设施；</li> <li>4.一车间干燥车间南面安全出口指示标识损坏；</li> <li>5.包装车间及旁边收集池安全警示标识老化模糊不清。</li> </ol>  |    |