

米易县经济信息化和科学技术局

2026年第一季度安全生产突出问题曝光（化工）

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
1	2026/2/3	化工	<ol style="list-style-type: none">1.未提供 2026 年重大事故隐患自查台账。2.厂区内停放有摩托车，未规范停放。3.厂区地面整体开裂，且局部裂缝较大。（加强监测）4.碳酸铝车间压滤平台、成品车间平台局部踢脚板缺失。5.碳酸铝车间个别配电箱未接地。6.电机除尘梯步平台防护栏立柱间距过大，不符合安全护栏规范要求。7.车间内私自乱拉电线插座。8.部分安全帽过期，且数量不足。	
2	2026/2/3	化工	<ol style="list-style-type: none">1.酸解车间紧急洗眼装置过于简便，紧急情况下不能有效实施应急洗眼等。2.酸解车间电葫芦防脱钩失效。3.酸解岗位气体泄漏检测仪不能正常工作。4.酸碱车间个别平台踢脚板缺失。5.三线砖窑天然气告知牌破损。6.砖窑区域平台支架锈蚀严重。	
3	2026/2/5	化工	<ol style="list-style-type: none">1.未组织学习近期习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，以及国家省市县安全生产工作安排部署落实情况。2.厂区部分硫酸管道锈蚀3.反应釜处配电箱未关闭，应急池配电箱门锁损坏；4.装车平台操作箱安全警示标志褪色。	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
4	2026/2/5	化工	<ol style="list-style-type: none"> 1.酸解岗位二楼平台防护栏杆不完善,存在缺口; 2.新安装压滤机施工场地电焊机电源线和氧气乙炔管线混拉,人为造成点火源与可燃物的危险共存状态; 3.清污分流池 2#电机搅拌联轴器防护罩缺失; 4.一期酸解 1#预混槽内外壳更换安装 施工现场无作业区监护人; 5.新增压滤机设备基础及厂房结构项目焊接栏杆施工动火作业现场未配备灭火器。 	
5	2026/2/5	化工	<ol style="list-style-type: none"> 1.原料堆场行车未见起重吨位标识; 2.烟囱处收集池受限空间告知牌硫化氢警示值与标准规范不符; 3.厂区部分高处平台防护栏杆锈蚀、焊点脱焊; 4.三氧化硫、氢气气体报警器配备数量不足。 	