

米易县经济信息化和科学技术局

2026 年第一季度安全生产突出问题曝光（轻工）

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
1	2026/1/19	轻工	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 台新能源叉车未检验，未检验前不得使用，检验后及时办理登记 2. 未开展一季度重大事故隐患排查 3. 未制定 2026 年安全培训计划 4. 未见春节值班表 5. 部分燃油摩托车停放在电瓶车充电区域。 6. 充电桩配电箱未设置警示标牌、箱门未跨接、电弧板配备不全 7. 润滑油库房存放乙炔气瓶 8. 乙炔气瓶无防倾倒措施、无防回火装置、压力表损坏 9. 2 台压力容器已到设计使用年限，如需继续使用需经主要负责人批准，并到政务中心窗口办理“超年限特种设备使用登记备案” 10. 四川省特种设备智慧监管平台未录入叉车、压力容器相关信息 	
2	2026/1/20	轻工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展一季度重大事故隐患排查 2. 2026 年安全培训计划无重大事故隐患判定标准培训内容。 3. 未见春节值班表 	
3	2026/1/21	轻工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展一季度重大事故隐患排查 2. 未制定 2026 年安全培训计划。 3. 未见春节值班表 4. 生产车间环境脏乱差，配料车间电器全线路混乱 	
4	2026/1/22	轻工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展一季度重大事故隐患排查 2. 未制定 2026 年安全培训计划。 3. 有限空间台账未更新 4. 打包区和投料区地面粉尘未及时清扫 5. 低压配电室门未上锁 	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
5	2026/1/22	轻工	1.未开展一季度重大事故隐患排查 2.未制定 2026 年安全培训计划。 3.未制定春节值班表 4.蒸汽管道压力表已过校验期 5.未按要求记录锅炉运行参数	
6	2026/1/26	轻工	1.未开展一季度重大事故隐患排查 2.未制定 2026 年安全培训计划 3.未制定春节值班表 4.生产线两个操作柜放置作业工具、易误触 5.部分监控视频损坏无显示 6.锅炉无水质化验记录，未开展能效测试	
7	2026/1/27	轻工	1.川 C00940 叉车尾灯损坏 2.未开展一季度重大事故隐患排查 3.未制定春节值班表 4.pvc 生产车间一处高处作业平台防护栏杆不完善 5.pvc 生产车间配电箱门未关闭，箱内机会严重 6.pvc 车间钢柱插座无防护措施 7.1 名工作现场工作人员安全帽未系下额带	